



SERVICE INFO – INA 0047



Utskiftning av remstrammer 534 0062 20 i 534 0340 10 for Mercedes Actros

Produsent: Mercedes

Modell: Actros

Motorer: OM
541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE nr.: (1) A 541 200 2470 (gammel)
(2) A 541 200 2570 (ny)


Artikkel nr. (1) 534 0062 20 (gammel)
(2) 534 0340 10 (ny)

Remstrammer 534 0062 20 (bilde 1) er ikke lenger tilgjengelig, og er blitt erstattet av art. nr. 534 0340 10 (figur 2).

De grunnleggende forskjeller mellom de to utformingene er en ny venderulle med forbedrede driftsegenskaper og en modifisert skjermplate.



Figur 1: 534 0062 20 (erstattet utforming)



Figur 2: 534 0340 10 - nåværende utforming

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!