

DEN NYA INFORMATIONSTYPEN FÖR ESI[TRONIC] 2.0-ANVÄNDARE

HITTA RÄTT LÖSNING INOM NÅGRA SEKUNDER – ÄVEN FÖR SVÅRARE FELSÖKNING

Fordons information Diagnos Felsökning Underhåll Kopplingsche... Utrustning

Komponenten <Fellampa motorstyrning> lyser. / Komponenten <Glödkontrollampa> lyser. ←

SIS/CAS **Kända fel online** Märkesinformation Allmän information

Komponenten <Fellampa motorstyrning> lyser. / Komponenten <Glödkontrollampa> lyser.

Fel:

- Komponenten <Fellampa motorstyrning> lyser.
- Komponenten <Glödkontrollampa> lyser.

Allmänna villkor:

- Möjliga felminnesposter i komponenten <Motorstyrning>:
 - P018100 / Temperaturgivare bränsle / orimlig signal
 - P018200 / Temperaturgivare bränsle / Stomkortslutning
 - P018300 / Temperaturgivare bränsle / Avbrott/pluskortslutning
 - P009100 / Bränsleavstängningsventil / Stomkortslutning
- Följande komponenterna är tekniskt OK:
 - *Temperaturgivare bränsle*
 - *Doseringsenhet för bränsle*

Möjliga orsaker:

- Komponenten *W1.70 Motorledningsstam* är skadad på grund av vibrationer hos komponenten <Motor> vid komponenten *B3.8 Temperaturgivare bränsle* och komponenten *Y28.1 Doseringsenhet för bränsle*.
- Det går eventuellt inte att upptäcka skadan hos komponenten <Motorledningsstam> utifrån.

Åtgärd:

Kontrollera komponenten <Motorledningsstam> och reparera eller ersätt vid behov.



KORTFATTAT OM FÖRDELAR MED ERFARENHETSBASERAD REPARATION (EBR)

- ▶ Reparationsanvisningar som genereras av det erfarna Bosch-teamet och valideras av vår världsomspännande diagnostikgemenskap.
- ▶ Det finns redan 500 000 verkliga användningsfall/fordonskombinationer – och databasen växer hela tiden!
- ▶ Effektivisering när den är som bäst: Med funktionen för fritextsökning går det snabbt att hitta felkoder, symtom och komponenter. Även för fel utan lagrade felkoder.
- ▶ Gemensam struktur för alla reparationsanvisningar förenklar reparationsprocessen.
- ▶ Med EBR har du alltid tillgång till det senaste innehållet, eftersom internetanslutning krävs.

UNIK PÅ MARKNADEN

EBR-sökaren

Bosch har utvecklat en innovativ algoritm som gör det möjligt för en så kallad EBR-sökare att identifiera vanliga problem från flera olika källor. Med sökresultatet som utgångspunkt sammanställer de erfarna Bosch-författarna en reparationslösning.



GENOMTÄNKT IN I MINSTA DETALJ

Feedbackfunktion

Med hjälp av feedbackfunktionen längst ner i varje reparationsanvisning kan du och andra ESI[tronic]-experter rangordna korrigeringarna och visa deras placering i rankingen. Placeringen anger hur populär lösningen är och gör sökningarna ännu enklare: lösningar som eftersöks ofta listas högst upp.

Hade du nytta av den här informationen?

Ja

Ja, jag hade det här felet och lösningen hjälpte mig.

Nej

Jag hade det här felet, men lösningen hjälpte inte mig.

Jag hade ett annat fel eller andra symptom.

För att rapportera ett fel ska du skapa en ESI[tronic] Ticket.

ALLTID TILLGÅNG TILL EBR (ARTIKELNUMMER)

- ▶ Lägg till den här unika informationstypen i ditt befintliga ESI[tronic] 2.0-abonnemang, för att göra felsökningsarbetet enklare än någonsin.
- ▶ För att få EBR måste du ha ett abonnemang för TSB – tekniska servicemeddelanden – i master- eller singelversion.
- ▶ Även om du inte har registrerat dig för informationstypen EBR kan du se hela databaslistan med kända korrigeringar, men de är låsta tills du har aktiverat EBR-licensen.
- ▶ Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för att börja dra fördel av den nya EBR-informationstypen i ESI[tronic] 2.0.

Var hittar jag mer information om diagnostiklösningar?



Bosch Workshop World

<http://www.bosch-workshop-world.com>

YouTube-kanal

<https://www.youtube.com/channel/UCX35lpVGym534NmQoXF8cZw>

Robert Bosch AB

Box 1154

S-164 26 Kista

