



24_000024_01

Bild 1: Exempel

1 Grovt luftfilter

2 Fint luftfilter



Oberoende av fordonstillverkare måste ConAct-urkopplaren kalibreras efter monteringen med en lämplig diagnosutrustning (t.ex. TEXA diagnosutrustning: www.texa.com/solutions/truck). Beakta fordonstillverkarens uppgifter.

Om ConAct-urkopplaren inte kalibreras efter monteringen kan följande fel inträffa:

- Felmeddelande på displayen.
- Kopplingen rycker när man kör iväg.
- Fordonet är svårt att rangera med tung last.

Om det inte är möjligt att kalibrera ConAct-urkopplaren kan det ha följande orsaker:

- Fordonet har inte tillräckligt med tryckluftsförråd.
- Lufttrycket i urkopplingsystemet är för lågt: grovt luftfilter (1) eller fint luftfilter (2) igensatt.

